

Cnc  
安全培训

制作：郭战军

# cnc着装要求

一

- 不能穿短裤上班

二

- 不能穿拖鞋上班

三

- 正确佩戴防护用品（作业时必须佩戴手套）

# 安全纪律要求

一

- 不允许在车间内滑叉车

二

- 不允许在车间内追赶，打闹

三

- 操作过程中注意力要集中

# 安全第一




# 安全不是个人的




# 安全隐患一

手未放置安全区域会造成夹伤




打气阀时手要放到安全区域



# 安全隐患二

模板放置桌面边缘易掉落



夹具模板掉落会导致砸伤脚




## 正规的模板放置



# 安全隐患三

作业时必须佩戴手套，防止产品划伤手



# 安全隐患四

清扫机床内部卫生时手臂不要与主轴刀具产生磨擦



# 安全隐患五

人切勿钻进机床内部，会造成安全事故，



# 特殊情况


- 如特殊情况，必须要进机床内部处理的：
- 1. 必须佩戴安全帽，
- 2. 必须将机床急停键按下去
- 3. 必须将主轴刀具拆下来，机床刀仓的刀具要转至安全位置
- 4. 必须挂标识牌或第二者在旁边监督



# 安全隐患六

身体任何部位切勿与正在运转的主轴碰触，

如需清扫  
机床内部  
卫生，或  
夹具设备  
维修，必  
须先把主  
轴停下来。



**THANKS**  
PLEASE ENJOY

