


# V-Talk

## 1. "V-Talk"



最终结果呈现在V-talk建议处理跟踪，打开路径：精益门户->v-talk

处理状态	流程编号	提出日期	提出时间	提议人名称	提议人部门	建议大类	建议小类	产品编号	产品名称	产品规格	影响方面	其他方面	现场照片	附件	建议描述	期待完成
处理中	VTALK: 202503100002	2025-03-10	14:10	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	工艺缺陷	WA8028-01	WA8028-01精益改善管A总成	550x62x33mm	生产				1	
处理中	VTALK: 202503100012	2025-03-10	17:11	尹嘉伟	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	内部缺陷	WA8028-02-01	方形盒子/原色氧化 10-15um/E-00652A	115.6x73x28mm	效率	test	核功建规附件件-1741597948384		test	2025-03-
处理中	VTALK: 202503090001	2025-03-05	09:54	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	内部缺陷	WA8038-01-01	大筒盖/原色氧化 10um/L上E-00725A	520x9x138mm	生产		核功建规附件件-174146628078		该产品无工艺要求	2025-03-
处理中	VTALK: 202503090001	2025-03-05	09:54	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	产品样品	WA8038-01-01	大筒盖/原色氧化 10um/L上E-00725A	520x9x138mm	其他	材料成型和稳定性	核功建规附件件-174146711414		建议将产品原材料变更为 123456 份材料，该材料成本低且稳定性高。	2025-03-
处理中	VTALK: 202503100011	2025-03-10	17:42	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	标准作业指导书 SOP	WA8028-01-01	精益管A/原色氧化15um/E-00682A	550x62x33mm	效率				222	2025-03-
处理中	VTALK: 202503100004	2025-03-10	16:01	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	产品	1	WA8028-01精益改善管A总成	550x62x33mm	生产				测试数据	测试2
处理中	VTALK: 202503100013	2025-03-10	17:42	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	内部缺陷	WA8028-01-01	精益管A/原色氧化15um/E-00682A	550x62x33mm	生产				工艺发生变动，内部工艺发生更新	2025-03-
处理中	VTALK: 202503070001	2025-03-07	18:20	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	工艺缺陷	WA8022-04-01	圆筒A/原色氧化 15um/E-00655A	73x28x3mm	生产		核功建规附件件-1741342877331		工艺发生更新	2025-03-
处理中	VTALK: 202503100009	2025-03-10	16:45	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	标准作业指导书 SIP	WA8028-01	WA8028-01精益改善管A总成	550x62x33mm	安全				1	
处理中	VTALK: 202503100011	2025-03-10	17:02	尹梓涛	董事长的办公室/信息安全管理部/供应链管理部	产品缺陷	BOM	WA8028-01-01	精益管A/原色氧化15um/E-00682A	550x62x33mm	生产				测试456	2025-03-