

1.
/
2.
PC //

PC -

德沃克智造

现场地图

业务配置

质量管理

检验单

SPC常量

不合格评审单

Cpk标准

SPC汇总

抽样方案

检验类型

检验难度

检验任务单

抽样标准

物流管理

采购管理

采购退货单

设置

成品

抽样方案 × 检验方案 × 成本中心 × 成本中心详情 × 物料 × 物料主数据详情 × 仓库 × 成品入库计划 × 仓库详情 × 报废领料单 × 报废领料单 ×

徐俊峰

请输入搜索内容 搜索

抽样方案

+ 添加 批量导入

抽样方案编码	抽样方案名称	检验水平	接收质量限 (AQL)	抽样标准	备注	操作
<input type="checkbox"/> CV0055	接口自动化生成的抽样方案			抽样标准		编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0043	yl的下班抽样方案12	III	11.65	抽样标准	1234561122	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0042	yl的下班抽样方案11	III	10.65	抽样标准	1234561121	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0041	yl的下班抽样方案9	III	8.65	抽样标准	1234561119	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0040	yl的下班抽样方案8	III	7.65	抽样标准	1234561118	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0039	yl的下班抽样方案6	III	5.65	抽样标准	1234561116	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0038	yl的下班抽样方案5	III	4.65	抽样标准	1234561115	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0037	yl的下班抽样方案3	III	2.65	抽样标准	1234561113	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0036	yl的下班抽样方案2	II	1.65	抽样标准	1234561112	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0035	yl的下班抽样方案1	III	0.65	抽样标准	1234561111	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0033	导入测试111	III	0.65	抽样标准	进行导入测试	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0031	导入测试	III	0.65	抽样标准	进行导入测试	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0030	老黄抽样方案	S-1	0.65	抽样标准	1234561111	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0002	行星轮	S-1	0.65	抽样标准		编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0001	测试抽样方案1	III	0.02	抽样标准		编辑 删除

已选择 0 项

第1-15条/总共15条

1 20条/页

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

+

德沃克智造

- 现场规划
- 业务配置
- 质量管理
 - 检验单
 - SPC度量
 - 不合格评审单
 - Cpk标准
 - SPC汇总
 - 抽样方案**
 - 检验类型
 - 检验难度
 - 检验任务单
 - 抽样标准
- 物流管理
- 采购管理
 - 采购退货单
- 设置
- 成品

抽样方案

+ 添加 批量导入

抽样方案名称	检验水平	接收质量限 (AQL)	抽样标准	备注	操作
CV0055	III	11.65	抽样标准	1234561122	编辑 删除
CV0043	III	10.65	抽样标准	1234561121	编辑 删除
CV0042	III	8.65	抽样标准	1234561119	编辑 删除
CV0041	III	7.65	抽样标准	1234561118	编辑 删除
CV0039	III	5.65	抽样标准	1234561116	编辑 删除
CV0038	III	4.65	抽样标准	1234561115	编辑 删除
CV0037	III	2.65	抽样标准	1234561113	编辑 删除
CV0036	II	1.65	抽样标准	1234561112	编辑 删除
CV0035	III	0.65	抽样标准	1234561111	编辑 删除
CV0033	III	0.65	抽样标准	进行导入测试	编辑 删除
CV0031	III	0.65	抽样标准	进行导入测试	编辑 删除
CV0030	S-1	0.65	抽样标准	1234561111	编辑 删除
CV0002	S-1	0.65	抽样标准		编辑 删除
CV0001	III	0.02	抽样标准		编辑 删除

已选择 0 项 第1-15条/总共15条

德沃克智造

- 现场规划
- 业务配置
- 质量管理
 - 检验单
 - SPC度量
 - 不合格评审单
 - Cpk标准
 - SPC汇总
 - 抽样方案**
 - 检验类型
 - 检验难度
 - 检验任务单
 - 抽样标准
- 物流管理
- 采购管理
 - 采购退货单
- 设置
- 成品

添加抽样方案

基础信息

抽样方案编码: 创建后自动生成 * 抽样方案名称: 请输入 接收质量限 (AQL): 请输入

抽样标准: 请选择 检验水平: 请选择 备注: 请输入

提交

字段描述	类型	必填	规则
抽样方案编码	编码规则	Y/N	按照编码规则
抽样方案名称	文本	Y	单行文本输入
接收质量限 (AQL)	数值	N	
抽样标准	弹窗选择	N	
检验水平	下拉选择	Y	
备注	文本	N	长文本输入

德沃克智造

- 现场服务
- 业务配置
- 质量管理
 - 检验单
 - SPC帮量
 - 不合格评审单
 - Cpk标准
 - SPC汇总
 - 抽样方案**
 - 检验类型
 - 检验制度
 - 检验任务单
 - 抽样标准
- 物流管理
- 采购管理
 - 采购退货单
- 设置
- 成品

抽样方案

请输入搜索内容 搜索

+ 添加 批量导入

抽样方案编码	抽样方案名称	检验水平	接收质量限 (AQL)	抽样标准	备注	操作
<input type="checkbox"/> CV0056	操作手册抽样方案		1		悲伤	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0055	接口自动化生成的抽样方案			抽样标准		编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0043	yl的下班抽样方案12	III	11.65	抽样标准	1234561122	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0042	yl的下班抽样方案11	III	10.65	抽样标准	1234561121	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0041	yl的下班抽样方案9	III	8.65	抽样标准	1234561119	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0040	yl的下班抽样方案8	III	7.65	抽样标准	1234561118	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0039	yl的下班抽样方案6	III	5.65	抽样标准	1234561116	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0038	yl的下班抽样方案5	III	4.65	抽样标准	1234561115	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0037	yl的下班抽样方案3	III	2.65	抽样标准	1234561113	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0036	yl的下班抽样方案2	II	1.65	抽样标准	1234561112	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0035	yl的下班抽样方案1	III	0.65	抽样标准	1234561111	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0033	导入测试111	III	0.65	抽样标准	进行导入测试	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0031	导入测试	III	0.65	抽样标准	进行导入测试	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0030	老贵的抽样方案	S-1	0.65	抽样标准	1234561111	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0002	行星轮	S-1	0.65	抽样标准		编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0001	测试抽样方案1	III	0.02	抽样标准		编辑 删除

已选择 0 项

第1-16条/总共16条

德沃克智造

- 现场服务
- 业务配置
- 质量管理
 - 检验单
 - SPC帮量
 - 不合格评审单
 - Cpk标准
 - SPC汇总
 - 抽样方案**
 - 检验类型
 - 检验制度
 - 检验任务单
 - 抽样标准
- 物流管理
- 采购管理
 - 采购退货单
- 设置
- 成品

编辑抽样方案

基础信息

抽样方案编码: CV0056 * 抽样方案名称: 操作手册抽样方案 接收质量限 (AQL): 1

抽样标准: 请选择 检验水平: 请选择 备注: 悲伤

提交

德沃克智造

- 现场规则
- 业务配置
- 质量管理
 - 检验单
 - SPC常量
 - 不合格评审单
 - Cpk标准
 - SPC汇总
 - 抽样方案**
 - 检验类型
 - 检验标准
 - 检验任务单
 - 抽样标准
- 物流管理
- 采购管理
 - 采购量清单
- 设置
- 成品

抽样方案

请输入搜索内容 搜索

+ 添加 批量导入

是否删除抽样方案: 操作手册抽样方案?

Cancel OK

抽样方案编码	抽样方案名称	抽样标准	备注	操作
<input type="checkbox"/> CV0056	操作手册抽样方案		悲伤	编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0055	接口自动化生成的抽样方案	抽样标准		编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0043	yl的下班抽样方案12	III	11.65	抽样标准 1234561122 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0042	yl的下班抽样方案11	III	10.65	抽样标准 1234561121 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0041	yl的下班抽样方案9	III	8.65	抽样标准 1234561119 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0040	yl的下班抽样方案8	III	7.65	抽样标准 1234561118 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0039	yl的下班抽样方案6	III	5.65	抽样标准 1234561116 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0038	yl的下班抽样方案5	III	4.65	抽样标准 1234561115 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0037	yl的下班抽样方案3	III	2.65	抽样标准 1234561113 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0036	yl的下班抽样方案2	II	1.65	抽样标准 1234561112 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0035	yl的下班抽样方案1	III	0.65	抽样标准 1234561111 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0033	导入测试111	III	0.65	抽样标准 进行导入测试 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0031	导入测试	III	0.65	抽样标准 进行导入测试 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0030	老黄抽样方案	S-1	0.65	抽样标准 1234561111 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0002	行星轮	S-1	0.65	抽样标准 编辑 删除
<input type="checkbox"/> CV0001	测试抽样方案1	III	0.02	抽样标准 编辑 删除

已选择 0 项

第1-16条/总共16条 < 1 > 20条/页

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。